

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а тел. 229-44-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Беллинского, 115 тел. 251-11-72 otpr-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 362-43-10 tond-ekaterinburg@mail.ru

362-42-52

г. Екатеринбург

« 16 » февраля 20 16 г.

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____

Государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Габдуллиным Д.Д.
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 11 ч. 00 мин. «16» февраля 2016 г. по 12 ч. 00 мин. «16» февраля 2016 г. проведено
обследование документов, объекта заявителя здания МБДОУ Детский сад № 561
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного по адресу: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 117 «А»,
совместно с Заведующей Старостиной С.Н.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

2-х этажное здание детского сада.

По функциональному назначению объект относится к классу Ф 1.1. Здание 2 степени огнестойкости, стены железобетонные, перекрытия железобетонные, отопление водяное центральное, освещение электрическое, система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей, а также вывода сигнала в подразделения пожарной охраны имеются, на момент проверки находились в исправном состоянии. Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии. Режимные мероприятия выполнены в полном объеме (функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, стенной огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: нарушений требований пожарной безопасности, создающих непосредственную угрозу возникновения пожара, не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен (а):

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« _____ » _____ 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


Вывод по результатам обследования:

Здание МБДОУ Детского сада № 561 соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Государственный инспектор города Екатеринбурга
по пожарному надзору Габдуллин Д.Д.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« _____ » _____ 2016 г.


(подпись)

М.Л.П.